

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	660				105.62
Žemė		grunt			0.28		105.34
Sienos		bet					
Lubos		bet	2920x2000		0.78		104.84
Dugnas		bet	2920x2000		2.99		102.63
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	315	Viršus	2.46	103.16
			Vidinis		Apačia	2.78	102.85
	Nr. 2	PE	Išorinis	315	Viršus	2.46	103.16
			Vidinis		Apačia	2.78	102.85
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 2met. + kopėčios
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6057145.46; Y = 578043.70

Aukščių sistema - LAS07

Objektas:

HIDROTECHNIKOS STATINIŲ (VANDENVIETĖS IR VANDENRUIŠOS STATINIŲ) STATYBA

REKONSTRAVIMAS SAVANORIŲ PR. 192, VILNIUJE

Matavimus atliko

A. Balnis

(vardas ir pavardė)

1GKV-595

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

2022-02-04

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)