

Vandentiekis
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Vandentiekio kamera
(įrenginio pavadinimas)

14 (133A)
(įrenginio numeris)

Savanorių pr. 192, Vilnius

(adresas)


75310233

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 2met. + kopėčios (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	660				105.59	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		105.59	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	2800x2700		0.10		105.49	Aukščių sistema - LAS07		
Dugnas		bet	2800x2700		3.00		102.59	X = 6057126.98; Y = 578107.78		
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	315	Viršus	1.81	103.78	Objektas: HIDROTECHNIKOS STATINIŲ (VANDENVIETĖS IR VANDENRUIŠOS STATINIŲ) STATYBA, REKONSTRAVIMAS SAVANORIŲ PR. 192, VILNIUJE		
			Vidinis		Apačia	2.12	103.47			
	Nr. 2	PE	Išorinis	315	Viršus	1.81	103.78			
			Vidinis		Apačia	2.12	103.47			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					

Matavimus atliko	A. Balnis (vardas ir pavardė)		
	1GKV-595 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-02-03 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)