

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	660				108.19
Žemė		grunt			0.00		108.19
Sienos		bet					
Lubos		bet	4500x3900		0.72		107.47
Dugnas		bet	4500x3900		4.03		104.16
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	315	Viršus	2.90	105.29
			Vidinis		Apačia	3.21	104.98
	Nr. 2	PE	Išorinis	315	Viršus	2.90	105.29
			Vidinis		Apačia	3.21	104.98
	Nr. 3	PE	Išorinis	315	Viršus	2.90	105.29
			Vidinis		Apačia	3.21	104.98
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 2 met. + kopėčios
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6057083.42; Y = 578076.72

Aukščių sistema - LAS07

Objektas:

HIDROTECHNIKOS STATINIŲ (VANDENVIETĖS IR VANDENRUIŠOS STATINIŲ) STATYBA

REKONSTRAVIMAS SAVANORIŲ PR. 192, VILNIUJE

Matavimus atliko

A. Balnis
(vardas ir pavardė)

1GKV-595
(geodezininko kv.paž.Nr.)


(parašas)

2022-02-03
(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)