

Vandentiekis

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Vandentiekio kamera

(įrenginio pavadinimas)

19

(įrenginio numeris)

Savanorių pr. 192, Vilnius




(adresas)

75310233

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>3met. + kopėčios</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	660				107.73	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		107.73	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	9100x4100		0.73		107.00	X = 6057074.72; Y = 578160.89		
Dugnas		glžb	9100x4100		3.34		104.39	Aukščių sistema - LAS07		
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	315	Viršus	2.41	105.32	A 107.73		
			Vidinis		Apačia	2.72	105.01			
	Nr. 2	PE	Išorinis	315	Viršus	2.41	105.32			
			Vidinis		Apačia	2.73	105.01			
	Nr. 3	PE	Išorinis	315	Viršus	2.41	105.32			
			Vidinis		Apačia	2.73	105.01			
	Nr. 4	PE	Išorinis	315	Viršus	2.41	105.32			
			Vidinis		Apačia	2.73	105.01			
	Nr. 5	PE	Išorinis	315	Viršus	2.41	105.32	Objektas:		
			Vidinis		Apačia	2.73	105.01	HIDROTECHNIKOS STATINIŲ (VANDENVIETĖS IR VANDENRUOŠOS STATINIŲ) STATYB.		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			REKONSTRAVIMAS SAVANORIŲ PR. 192, VILNIUJE		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	A. Balnis	
			Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)	
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-595		2022-02-03
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus				(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)