

(adresas)

(irenginio pavadinimas)

10 (121)

(irenginio numeris)


75310234

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 2 met.+ kopėčios (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		ket	660				107.59	Ar yra vandens? Ne			
Žemė		grunt			0.00		107.59	Ar yra dujų? Ne			
Sienos		bet						Pastabos:			
Lubos		bet	1500		0.74		106.85	Aukščių sistema - LAS07			
Dugnas		bet	1500		2.66		104.93	X = 6057125.85; Y = 578278.16			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	225	Viršus	1.83	105.76				
			Vidinis		Apačia	2.06	105.54				
	Nr. 2	PE	Išorinis	225	Viršus	1.83	105.76				
			Vidinis		Apačia	2.06	105.54				
	Nr. 3		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 4		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Objektas:			
			Vidinis		Apačia			HIDROTECHNIKOS STATINIŲ (VANDENVIETĖS IR VANDENRUIŠOS STATINIŲ) STATYBA.			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			REKONSTRAVIMAS SAVANORIŲ PR. 192, VILNIUJE			
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	A. Balnis (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia				1GKV-595 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-02-03 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)