

(adresas)

(irenginio pavadinimas)

13 (71)

(irenginio numeris)


75310234

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



§ 4

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 2 met. + kopėč (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	660				106.62	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.40		106.22	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	3100x2100		0.97		105.65	Aukščių sistema - LAS07		
Dugnas		bet	3100x2100		2.94		103.68	X = 6057186.14; Y = 578288.27		
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	160	Viršus	2.21	104.41	A 106.69		
			Vidinis		Apačia	2.37	104.25			
	Nr. 2		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia			HIDROTECHNIKOS STATINIŲ (VANDENVIETĖS IR VANDENRUIŠOS STATINIŲ) STATYBA,		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			REKONSTRAVIMAS SAVANORIŲ PR. 192, VILNIUJE		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	A. Balnis		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-595	(geodezininko kv.paž.Nr.)	2022-02-04	
		Vidinis		Apačia						(parašas)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)