



(adresas)

(irenginio pavadinimas)

75320007
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 9 (medžiaga, kiekis)								
Dangtis		ket	650				166.78	Ar yra vandens? Ne								
Žemė		grunt			0.00		166.78	Ar yra dujų? Ne								
Sienos		glžb						Pastabos:								
Lubos		glžb	1500		0.71		166.07	X = 6064937.18; Y = 576650.27								
Dugnas		bet	1500		2.45		164.33									
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	110	Viršus	2.08	164.70	Matavimus atliko	J.Kašėta (vardas ir pavardė)							
			Vidinis		Apačia	2.19	164.59		1GKV-395 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-06-23 (data)					
	Nr. 2	PE	Išorinis	110	Viršus	2.08	164.70		Matavimus atliko							
			Vidinis		Apačia	2.19	164.59									
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)					
			Vidinis		Apačia						(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus						Matavimus atliko					
			Vidinis		Apačia											
	Nr. 5		Išorinis		Viršus							Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
			Vidinis		Apačia								(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)	
	Nr. 6		Išorinis		Viršus								Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia											
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)								
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)						(parašas)	(data)	
Nr. 8		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko								
		Vidinis		Apačia												
Nr. 9		Išorinis		Viršus					Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)						
		Vidinis		Apačia						(geodezininko kv.paž.Nr.)				(parašas)	(data)	
Nr. 10		Išorinis		Viršus						Matavimus atliko						
		Vidinis		Apačia												
Nr. 11		Išorinis		Viršus							Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)				
		Vidinis		Apačia								(geodezininko kv.paž.Nr.)		(parašas)	(data)	
Nr. 12		Išorinis		Viršus								Matavimus atliko				
		Vidinis		Apačia												