

(adresas)


(jrenginio pavadinimas)

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	600				153.15
Žemė		grunt			0.00		153.15
Sienos		glžb					
Lubos							
Dugnas		glžb	1500		4.92		148.23
Nr. 1	PE	Išorinis	200	Viršus	4.28	148.87	
		Vidinis		Apačia	4.48	148.67	
	PE	Išorinis	200	Viršus	4.28	148.87	
		Vidinis		Apačia	4.48	148.67	
		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			

Lipynės: yra
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:


X = 6064510.60; Y = 575302.73

Objektas:

Matavimus
atliko

E. Galdikas
(vardas ir pavardė)

1GKV-38
(geodezininko
kv.paž.Nr.)


(parašas)

2022-09-1
(data)

Matavimus
atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko
kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus
atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko
kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)