

Vandentiekis
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Vandentiekio šulinys
(renginio pavadinimas)

28
(renginio numeris)

L. Rėzos al., Vilnius

(adresas)


75320024

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 6 (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	650				159.93	Ar yra vandens? Ne	
Žemė					0.00		159.93	Ar yra dujų? Ne	
Sienos		glžb						Pastabos:	
Lubos		glžb	3000		0.82		159.11	X = 6064648.67; Y = 575800.39	
Dugnas		bet	3000		2.46		157.47	Objektas:	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	225	Viršus	2.01	157.92	Matavimus atliko 1GKV-1813 (geodezininko kv.paž.Nr.) 2023-06-27 (data)	
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 2	PE	Išorinis	225	Viršus	2.01	157.92		
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 3	PE	Išorinis	110	Viršus	2.01	157.92		
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko 1GKV-221 (geodezininko kv.paž.Nr.) 2023-06-27 (data)	D. Katilius (vardas ir pavardė)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko 1GKV-221 (geodezininko kv.paž.Nr.) 2023-06-27 (data)	D. Katilius (vardas ir pavardė)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko (geodezininko kv.paž.Nr.) (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko (geodezininko kv.paž.Nr.) (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko (geodezininko kv.paž.Nr.) (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko (geodezininko kv.paž.Nr.) (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				