


75/32 - 0105

Buitinė nuot.	Nr.	KORTELĖ 143	108-C-10
(įrenginio pavadinimas)	(plane)		(planšeto nomenklatūra)
2020	Vilnius		ISRUTIES
(Šul. pastatymo metai)	(miestas)		(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis


Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



$$\begin{array}{r} \times 6063646,78 \\ \hline \gamma 576140,17 \end{array}$$



Pavard.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.	650		155,23	4
Žemė			0,00		(medžiaga, kiekis)
Sienos	bet.				Ar yra vandens? —
Dugnas	bet.	1000	2,60	152,63	Ar yra dujų —
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus Apačia 2,85	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.2	PVC	200	Viršus Apačia 2,85	
	Nr.3	PVC	160	Apačia 2,25	Objektas
					2020.02. (kortelės sudarymo data)
					„Geodeziniai tyrinėjimai“ (kortelės sudarymo data)
					Arvydas Černiauskas Direktorius