

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės: <u>6</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				153.97		Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		153.97		Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		glžb							Pastabos:		
Lubos		glžb	3000		0.87		153.10		X = 6063388.68; Y = 575957.61		
Dugnas		bet	3000		2.76		151.21				
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	225	Viršus	2.32	151.65				
			Vidinis		Apačia	2.54	151.43				
	Nr. 2	PE	Išorinis	225	Viršus	2.32	151.65				
			Vidinis		Apačia	2.54	151.43				
	Nr. 3	PE	Išorinis	63	Viršus	2.32	151.65				
			Vidinis		Apačia	2.38	151.59				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				Objektas:		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 5		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
Nr. 7		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	J.Kašėta (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia					1GKV-395 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-12-07 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)