



SASAJOS SCHEMA



Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				150.00
Žemė					0.00		150.00
Sienos		glžb					
Lubos		glžb			1.14		148.86
Dugnas		bet	5000x2000		3.07		146.93
	Nr. 1	ket	Išorinis	300	Viršus	2.42	147.58
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 2	ket	Išorinis	300	Viršus	2.42	147.58
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 3	PE	Išorinis	110	Viršus	2.42	147.58
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4	PE	Išorinis	110	Viršus	2.42	147.58
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 4
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6063350.99; Y = 578183.63

Objektas:

Matavimus atliko

Matavimus atliko

Matavimus atliko

G. Veikutytė
(vardas ir pavardė)

(geodezininko kvi. paž. Nr.)

(parašas)

2022-10-17
(data)

IGKV-221
(geodezininko kvi. paž. Nr.)

(parašas)

2022-10-17
(data)

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kvi. paž. Nr.)

(parašas)

(data)