

Oro filtravimo
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Inžinerinio tinklo kamera
(įrenginio pavadinimas)



16
(įrenginio numeris)

Sausio 13-osios g., Vilniaus m.
(adresas)

75320273
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	680				173.98
Žemė		grunt					
Sienos		bet					
Lubos		bet	4630x3880		1.32		172.66
Dugnas		bet	4630x3880		3.90		170.08
Vamzdžiai	Nr. 1	pln	Išorinis	273	Viršus	1.59	172.39
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 2	pln	Išorinis	273	Viršus	3.34	170.64
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 3	pln	Išorinis	273	Viršus	3.26	170.72
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4	pln	Išorinis	273	Viršus	1.59	172.39
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5	PE	Išorinis	50	Viršus	0.20	173.78
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: kopėčios
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:
X=6061627.12 / Y=578103.00
5-a kryptis- el.kabėliai

Objektas:

Matavimus atliko	Algirdas Diska (vardas ir pavardė)		
	1GKV-470 (geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	2022-07-08 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)