




Sausio 13-osios g., Vilniaus m.
(adresas)

75320273
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ kopėčios (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	660				173.80	Ar yra vandens? _____ Ne		
Žemė		grunt			0.00		173.80	Ar yra dujų? _____ Ne		
Sienos		bet						Pastabos: X=6061682.28 / Y=578092.93		
Lubos		bet	2100x1320		3.18		170.62			
Dugnas		bet	2100x1320		6.76		167.04			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	450	Viršus	5.61	168.19			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 2	PE	Išorinis	450	Viršus	5.61	168.19			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 3	PE	Išorinis	200	Viršus	6.35	167.45			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4	PE	Išorinis	200	Viršus	6.31	167.49			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Objektas: _____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Algirdas Diska (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-470 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2022-07-08 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)