

Vandentiekis

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Vandentiekio šulinys

(įrenginio pavadinimas)

44

(įrenginio numeris)

Geležinio Vilko g., Vilnius, Vilniaus m. sav.

(adresas)


75320379

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matn., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 7 met. laip. (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6060262.51; Y = 579727.69 Objektas:	
Dangtis		ket	700				105.71		
Žemė		asf							
Sienos		bet							
Lubos		bet							
Dugnas		bet	2000		2.50		103.21	Matavimus atliko 1GKV-76 (geodezininko kv.paž.Nr.) Mindaugas Genelis (vardas ir pavardė) (parašas) 2023-11-29 (data) Matavimus atliko (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data) Matavimus atliko (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	355	Viršus	1.75	103.96		
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 2	PE	Išorinis	355	Viršus	1.75	103.96		
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 3		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 7		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 8		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 9		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 10		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 11		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 12		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				