

Vandentiekis
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Gailašių g., Vilnius
(adresas)

IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

Vandentiekio šulinys
(įrenginio pavadinimas)

SAŠAJOS SCHEMA

18
(įrenginio numeris)

75330047
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

Vertikalusis

(0.00)

(1.00)

1

2-7

Horizontalusis

2

3

4

5

6

7

9331.84

688.24

PE 63

6069322.10

576702.53

180.35

18

PE 32 PE 32

177.60 vv

177.65 vv

20

PE 32

PE 32

6069310.93

2 mūr

17

Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė			
Dangtis	ket	670		180.35			
Žemė	grunt		0.00	180.35			
Sienos	bet						
Lubos	bet						
Dugnas	bet	1500	3.06	177.29			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	63	Viršus	2.64	177.71
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 2	PE	Išorinis	32	Viršus	2.64	177.71
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 3	PE	Išorinis	32	Viršus	2.64	177.71
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4	PE	Išorinis	32	Viršus	2.64	177.71
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5	PE	Išorinis	32	Viršus	2.64	177.71
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6	PE	Išorinis	32	Viršus	2.64	177.71
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7	PE	Išorinis	32	Viršus	2.64	177.71
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: met., 13
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų?

Pastabos:
X=6069322.10 / Y=576702.53

Objektas:

Matavimus atliko

Mindaugas Dilba
(vardas ir pavardė)

1GKV-901
(geodezininko kv. paž. Nr.)

(parašas)

2022-11-09
(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv. paž. Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv. paž. Nr.)

(parašas)

(data)