

Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				189.58
Žemė		žv			0.00		189.58
Sienos		glžb					
Lubos		glžb	2000		0.65		188.93
Dugnas		bet	2000		2.38		187.20
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	160	Viršus	1.87	187.71
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 2	PE	Išorinis	63	Viršus	1.87	187.71
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			

Lipynės: 6
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6069016.80; Y = 578732.30

Objektas:

LIETUVOS RESPUBLIKA

UAB

"Geodezinis standartas"

VILNIUS

Matavimus atliko	A. Paškauskas (vardas ir pavardė)		
	1GRV-405 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-07-11 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)