


Vandentiekio kamera Nr.	5	KORTELE	89-D-1 75/33-0231
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)	
2016	Vilnius	Pavilnionių	
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



x= 6067248.66
y= 57769.99

Horizontalinis



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės met 8
Dangtis	ket.	650		171.93	(medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00	171.93	Ar yra vandens? —
Sienos	bet				Ar yra dujų —
Dugnas	bet	2500x1600	2.40	169.53	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PE	200	Viršus 2.20 Apačia	Pastabos
	Nr.2	PE	200	Viršus 2.20 Apačia	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.3	PE	110	Viršus 2.20 Apačia	
	Nr.4	PE	110	Viršus 2.20 Apačia	
					2023.05 (kortelės sudarymo data)
					(kortelę sudarė)
					Arvydas Černiauskas Direktorius

