

Vandentiekis
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Vandentiekio šulinys
(irenginio pavadinimas)

49
(irenginio numeris)


Budiniškių g., Vilnius
(adresas)

75330273
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 6 (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	650				172.51	Ar yra vandens? Ne	
Žemė					0.00		172.51	Ar yra dujų? Ne	
Sienos		glžb						Pastabos:	
Lubos		glžb	2000		0.93		171.58	X = 6066727.02; Y = 578013.64	
Dugnas		bet	2000		2.58		169.93	Objektas:	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	225	Viršus	1.99	170.52	Matavimus atliko G. Veikutytė (vardas ir pavardė) 2022-10-13 (data)	
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 2	PE	Išorinis	225	Viršus	1.99	170.52		
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 3	PE	Išorinis	110	Viršus	1.99	170.52		
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko D. Katilius (vardas ir pavardė) 2022-10-13 (data)	
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko IGKV-221 (geodezininko kv. pat. Nr.) (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia				