




Vandentiekis (inžinerinio tinklo pavadinimas)		Vandentiekio kamera (įrenginio pavadinimas)		4 (įrenginio numeris)		
Vakarinė g., Vilniaus m. (adresas)				75330291 (LKS-94 M 1:500 plano numeris)		
ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)		SĄSAJOS SCHEMA				
Vertikalusis  Horizontalusis						
Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	
Dangtis	ket		660		166.50	
Žemė	grunt			0.00	166.50	
Sienos	bet					
Lubos	bet	2500x1500		1.00	165.50	
Dugnas	bet	2500x1500		3.08	163.42	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis Vidinis	160	Viršus Apačia	2.30 164.20
	Nr. 2	PE	Išorinis Vidinis	160	Viršus Apačia	2.30 164.20
	Nr. 3	PE	Išorinis Vidinis	110	Viršus Apačia	2.68 163.82
	Nr. 4	PE	Išorinis Vidinis	110	Viršus Apačia	2.68 163.82
	Nr. 5		Išorinis Vidinis		Viršus Apačia	
	Nr. 6		Išorinis Vidinis		Viršus Apačia	
	Nr. 7		Išorinis Vidinis		Viršus Apačia	
	Nr. 8		Išorinis Vidinis		Viršus Apačia	
	Nr. 9		Išorinis Vidinis		Viršus Apačia	
	Nr. 10		Išorinis Vidinis		Viršus Apačia	
	Nr. 11		Išorinis Vidinis		Viršus Apačia	
	Nr. 12		Išorinis Vidinis		Viršus Apačia	
Lipynės:		kopėčios (medžiaga, kiekis)				
Ar yra vandens?		Ne				
Ar yra dujų?		Ne				
Pastabos:		X=6066284.67 / Y=577687.82 A=166.50; 6066284.67/577687.82 B=166.50; 6066286.62/577687.80				
Objektas:						
Matavimus atliko		Algirdas Diska (vardas ir pavardė)				
		1GKV-470 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)		2023-12-11 (data)	
Matavimus atliko		(vardas ir pavardė)				
		(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)		(data)	
Matavimus atliko		(vardas ir pavardė)				
		(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)		(data)	