

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(įrenginio pavadinimas)

2

(irenginio numeris)



(adresas)

75330295

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>kopėčios +2lip.</u> (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		Ketus	650				174.68	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė					0.00		174.68	Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos		glžb						Pastabos:	
Lubos		glžb	2160x2300		1.25		173.43	X = 6066442.28; Y = 578629.84	
Dugnas		glžb	2160x2300		3.18		171.50		
Vamzdžiai	Nr. 1	pln	Išorinis	100	Viršus	2.88	171.80	Objektas:	
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 2	pln	Išorinis	100	Viršus	2.88	171.80		
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 3		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	S. Einorytė (vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				1GKV-1504 (geodezininko kv.paž.Nr.)	
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	2022-01-3 (data)	
		Vidinis		Apačia				(parašas)	
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(parašas)	
		Vidinis		Apačia				(data)	
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(parašas)	
		Vidinis		Apačia				(data)	