





Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: met., 8 (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	670				161.94	Ar yra vandens? Ne	
Žemė		grunt			0.00		161.94	Ar yra dujų?	
Sienos		bet						Pastabos:	
Lubos								X=6066001.48 / Y=577493.25	
Dugnas		bet	1500		2.35		159.59		
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	110	Viršus	2.00	159.94	Objektas:	
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 2	PE	Išorinis	32	Viršus	2.00	159.94		
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 3	PE	Išorinis	32	Viršus	2.00	159.94		
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 8		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 9		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 10		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 11		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 12		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					

Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)		
	1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2022-03-30 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)