



25
(irenginio numeris)

75330311
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)


SASAJOS SCHEMA

Horizontalis



+

Vakarinė g.

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Alitudė	Lipynės: _____ met., 12 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	660				160.96	Ar yra vandens? _____ Taip		
Žemė		tr			0.00		160.96	Ar yra dujų? _____ Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	2000		1.57		159.39	X=6066152.44 / Y=577539.35		
Dugnas		bet	2000		6.65		154.31	Priešgaisrinis vandentiekis		
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	250	Viršus	5.41	155.55			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 2		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Algirdas Diska (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-470 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2023-12-1 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)