

(adresas)

(įrenginio pavadinimas)

78



(irenginio numeris)

75330371

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA



Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				157.314
Žemė		grunt			0.00		157.31
Sienos		bet					
Lubos		bet	2000		0.71		156.60
Dugnas		bet	2000		2.23		155.08
	Nr. 1	PE	Išorinis	63	Viršus	1.80	155.51
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 2	PE	Išorinis	63	Viršus	1.80	155.51
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 8, metal.
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6065395.52; Y = 577600.94

Objektas:

Matavimus atliko	T. Vaičiulis (vardas ir pavardė)		
	878 (geodezininko kv.paž.Nr.)	<i>T. Vaičiulis</i> (parašas)	2022-09-02 (data)
Matavimus atliko			
Matavimus atliko			