

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)

18

(irenginio numeris)

Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Kelmijos Sodų 45-oji g.

(adresas)


76300205

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 4 (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		met	650				157.5870	Ar yra vandens? Ne	
Žemė		bet			0.00		157.59	Ar yra dujų? Ne	
Sienos		bet						Pastabos:	
Lubos		glžb	1000		0.6		156.99	X = 6052396.61; Y = 581212.79	
Dugnas		bet	1000		1.64		155.95		
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	200	Viršus	1.44	156.15	Objektas:	
			Vidinis		Apačia	1.64	155.95		
	Nr. 2	PE	Išorinis	200	Viršus	1.44	156.15		
			Vidinis		Apačia	1.64	155.95		
	Nr. 3	PE	Išorinis	200	Viršus	1.45	156.14		
			Vidinis		Apačia	1.65	155.94		
	Nr. 4	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.54	156.05		
			Vidinis		Apačia	1.70	155.89		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 7		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 8		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 9		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 10		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 11		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 12		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Matavimus atliko		Aurimas Viesulas (vardas ir pavardė)			1313 (godežininko kv.paž.Nr.)		2022-04-27 (data)		
Matavimus atliko									
Matavimus atliko									