

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>5</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	650				156.8860	Ar yra vandens? <u>Taip</u>		
Žemė		žv			0.00		156.89	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		glžb	1000		0.60		156.29	X = 6052211.17; Y = 581214.91		
Dugnas		bet	1000		2.91		153.98			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	200	Viršus	2.71	154.18			
			Vidinis		Apačia	2.91	153.98			
	Nr. 2	PE	Išorinis	200	Viršus	2.71	154.18			
			Vidinis		Apačia	2.91	153.98			
	Nr. 3	PE	Išorinis	200	Viršus	2.49	154.40			
			Vidinis		Apačia	2.69	154.20			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	160	Viršus	2.73	154.16			
			Vidinis		Apačia	2.89	154.00	Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Matavimus atliko		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Aurimas Viesulas (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia			1313 (geodezininko kv.paž.Nr.)		2022-04-28 (data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Matavimus atliko		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia			(geodezininko kv.paž.Nr.)		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Matavimus atliko		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia			(geodezininko kv.paž.Nr.)		