

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>7</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				162.02	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		162.02	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos								X = 6059699.25; Y = 584131.36		
Dugnas		bet	2000		2.74		159.28			
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	Išorinis	100	Viršus	2.43	159.59			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 2	ket	Išorinis	100	Viršus	2.43	159.59			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 3	PE	Išorinis	65	Viršus	2.43	159.59			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4	PE	Išorinis	110	Viršus	2.43	159.59			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	P.Timinskas (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				540 (geodezininko kv.puž.Nr.)	 (parašas)	2023-11-09 (data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.puž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.puž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.puž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						