

(adresas)

(įrenginio pavadinimas)

76310051
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				159.98
Žemė		grunt			0.00		159.98
Sienos		glžb					
Lubos							
Dugnas		glžb	1500		2.69		157.29
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	63	Viršus	2.17	157.81
			Vidinis		Apačia	2.23	157.75
	Nr. 2	PE	Išorinis	63	Viršus	2.17	157.81
			Vidinis		Apačia	2.23	157.75
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)


Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6059257.74; Y = 582675.60

Objektas:

Matavimus atliko	E. Galdikas (vardas ir pavardė)		
	1GKV-38 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-07-19 (data)
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)