

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(įrenginio pavadinimas)

1

(irenginio numeris)



(adresas)

76310057

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>5</u> (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	640				180.77	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė		-			0.00		180.77	Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos		plyt						Pastabos:	
Lubos		bet	1000x2000		0.50		180.27	X = 6059304.37; Y = 584108.00	
Dugnas		plyt	1000x2000		1.80		178.97		
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	Išorinis	100	Viršus	1.70	179.07		
			Vidinis		Apacia	1.80	178.97		
	Nr. 2	PE	Išorinis	32	Viršus	1.35	179.42		
			Vidinis		Apacia	1.38	179.39		
	Nr. 3	PE	Išorinis	20	Viršus	1.35	179.42		
			Vidinis		Apacia	1.37	179.40		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apacia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apacia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apacia				
	Nr. 7		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apacia				
	Nr. 8		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apacia				
	Nr. 9		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apacia				
	Nr. 10		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apacia				
	Nr. 11		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apacia				
	Nr. 12		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apacia				
Matavimus atliko								H. Misulius (vardas ir pavardė)	
Matavimus atliko								1GKV-555 (geodezininko kv.paž.Nr.)	
Matavimus atliko								(parašas)	
Matavimus atliko								2022-05-16 (data)	
Matavimus atliko								(vardas ir pavardė)	
Matavimus atliko								(geodezininko kv.paž.Nr.)	
Matavimus atliko								(parašas)	
Matavimus atliko								(data)	
Matavimus atliko								(vardas ir pavardė)	
Matavimus atliko								(geodezininko kv.paž.Nr.)	
Matavimus atliko								(parašas)	
Matavimus atliko								(data)	