

(Komunikacija)

(jrenginio pavadinimas)

(Miestas)

(Gatvè)

Nr.(_____) 11 KORTELE


76/31-0066 (170 - B - 3)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Ketus	600			146.73
Žemė		Asfaltas		0.00		146.73
Sienos		Betonas				
Dugnas		Betonas	2000	2.40		144.33
Vamzdžiai	Nr. 1	Pe	450	Viršus	1.69	145.04
				Apačia	2.14	144.59
	Nr. 2	Pe	450	Viršus	1.69	145.04
				Apačia	2.14	144.59
	Nr. 3	Pe	63	Viršus	1.69	145.04
				Apačia	1.75	144.98
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės $\frac{7}{(\text{medžiaga, kiekis})}$

Ar yra vandens _____

Ar yra dujų _____

Pastabos $X = 6059200.48$; $Y = 581323.84$

UAB "INSTITA"

Objekto nr.

Sudarè

M.Juozaponis

Parasas

Pavardé

Patikrino

Parašas

Pavardé

2019-12-20

(įrenginio tyrinėjimo data)