

(Komunikacija)

(jrenginio pavadinimas)

(Miestas)

(Gatvè)

Nr.(_____) 134 KORTELE


76/31-0073 (43 - B - 3)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Ketus	600			193.59
Žemė		Gruntas		0.00		193.59
Sienos		Betonas				
Dugnas		Betonas	1500	2.47		191.12
Vamzdžiai	Nr. 1	Pe	63	Viršus	1.98	191.61
				Apačia	2.04	191.55
	Nr. 2	Pe	32	Viršus	1.98	191.61
				Apačia	2.01	191.58
	Nr. 3	Pe	32	Viršus	1.98	191.61
				Apačia	2.01	191.58
	Nr. 4	Pe	32	Viršus	1.98	191.61
				Apačia	2.01	191.58
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės $\frac{7}{(\text{medžiaga, kiekis})}$

Ar yra vandens _____

Ar yra dujų _____

Pastabos X = 6059103.60; Y = 583194.86

UAB "INSTITA"

Objekto nr.

Sudarè

Patikrino

2019-08-21

(jrenginio tyrinėjimo data)