

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	700				172.37
Žemė		grunt					172.37
Sienos		bet					
Lubos							
Dugnas		blok	2000		2.25		170.12
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	110	Viršus	1.95	170.42
			Vidinis		Apačia	2.06	
	Nr. 2	PE	Išorinis	32	Viršus	1.95	170.42
			Vidinis		Apačia	1.98	
	Nr. 3	PE	Išorinis	32	Viršus	1.95	172.42
			Vidinis		Apačia	1.98	
	Nr. 4	PE	Išorinis	32	Viršus	1.95	172.42
			Vidinis		Apačia	1.98	
	Nr. 5	PE	Išorinis	110	Viršus	1.95	172.42
			Vidinis		Apačia	2.06	
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės:

7 met.

(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens?

Ne

Ar yra dujų?

Ne

Pastabos:

X = 6058770.89; Y = 582799.96

Objektas:

Matavimus atliko

Edvin Žukovski

(vardas ir pavardė)

IGKV-1655

(geodezininko kv. paž.Nr.)

(parašas)

2021-12-19

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv. paž.Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv. paž.Nr.)

(parašas)

(data)