

Vandentiekis
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Vandentiekio šulinys
(irenginio pavadinimas)

12
(irenginio numeris)


Daugų g. 4, Vilnius Vilniaus m. sav.
(adresas)

76310095
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 3 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6058867.34; Y = 583555.31		
Dangtis		ket	650				195.30			
Žemė		žv			0.00		195.30			
Sienos		bet								
Lubos		bet	2000		0.33		194.97			
Dugnas		bet	2000		2.48		192.82	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	63	Viršus	2.19	193.11			
			Vidinis		Apacia	2.25	193.05			
	Nr. 2	PE	Išorinis	32	Viršus	2.23	193.07			
			Vidinis		Apacia	2.26	193.04			
	Nr. 3	PE	Išorinis	32	Viršus	2.21	193.09			
			Vidinis		Apacia	2.24	193.06			
	Nr. 4	PE	Išorinis	32	Viršus	2.20	193.10			
			Vidinis		Apacia	2.23	193.07			
	Nr. 5	PE	Išorinis	32	Viršus	2.20	193.10			
			Vidinis		Apacia	2.23	193.07			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Artūras Klimavičius (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia				1GKV-861 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2022-05-17 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia				(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia				(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia				(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia				(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia				(parašas)	(data)