

Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				214.25
Žemė							
Sienos		glžb					
Lubos		glžb			1.00		213.25
Dugnas		bet	3000x2500		3.10		211.15
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	225	Viršus	2.55	211.70
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 2	PE	Išorinis	225	Viršus	2.55	211.70
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 3	ket	Išorinis	200	Viršus	2.55	211.70
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 4	PE	Išorinis	110	Viršus	2.55	211.70
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			

Lipynės: kopėčios
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6058371.36; Y = 584071.74

Objektas:

Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė)		
	1GKV-1813 (geodetinio kv.pkt.Nr.)	<u>Abilau</u> (parašas)	2023-05-08 (data)
Matavimus atliko	D. Katilius (vardas ir pavardė)		
	1GKV-221 (geodetinio kv.pkt.Nr.)	<u>Katilius</u> (parašas)	2023-05-08 (data)
Matavimus atliko			