

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 4
Dangtis		ket	650				214.82	(medžiaga, kiekis)
Žemė					0.00		214.82	Ar yra vandens? Ne
Sienos		glžb						Ar yra dujų? Ne
Lubos		glžb	1500		0.94		213.88	Pastabos:
Dugnas		bet	1500					X = 6058482.07; Y = 584079.52
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis	110	Viršus	2.16	212.66	Šulinys nešvarus,
			Vidinis		Apačia			dugnas padengtas grunto
	Nr. 2		Išorinis	110	Viršus	2.16	212.66	sluoksniu
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			