

(adresas)

(irenginio pavadinimas)

63

(irenginio numeris)


76310157

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)


SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				208.17	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		208.17	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos								X = 6058056.74; Y = 584074.93		
Dugnas		bet	2000x1200		2.75		205.42			
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	Išorinis	150	Viršus	2.50	205.67			
			Vidinis		Apačia	2.65	205.52			
	Nr. 2	ket	Išorinis	150	Viršus	2.50	205.67			
			Vidinis		Apačia	2.65	205.52			
	Nr. 3	PE	Išorinis	32	Viršus	2.50	205.67			
			Vidinis		Apačia	2.53	205.64			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas: _____ _____ _____		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko Tadas Žiaušys (vardas ir pavardė) 1GKV-857 (geodezininko kv.paž.Nr.)  (parašas) 2023-09-18 (data)			
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)			
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)			
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)			
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)			
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)			
		Vidinis		Apačia						