

Lietaus nuotakynas ir uždaras drenažas
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

vandens nuleistuvas
(įrenginio pavadinimas)

2
(įrenginio numeris)


Eišiškių pl., Vilniaus m.
(adresas)

76310227
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: met., 8 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				196.68	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		196.68	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1500		1.43		195.25	X=6057177.17 / Y=581540.20		
Dugnas		bet	1500		3.21		193.47	7022 Nr.102		
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	315	Viršus	2.06	194.62	Objektas:		
			Vidinis		Apačia	2.35	194.33			
	Nr. 2	pln	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	600	Apačia	3.21	193.47			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Algirdas Diska (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-470 (geodezininko kv. paž. Nr.)	2021-09-03 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(data)