




Vandentiekis (inžinerinio tinklo pavadinimas)		Vandentiekio kamera (įrenginio pavadinimas)		3 (įrenginio numeris)				
Eišiškių pl., Vilnius (adresas)				76310286 (LKS-94 M 1:500 plano numeris)				
ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)		SĄSAJOS SCHEMA						
Vertikalusis								
Horizontalusis								
		6056438.47 581300.83		6056438.58 581302.7				
Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	Lipynės: _____ met., 10 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	670		199.71	Ar yra vandens? _____ Ne		
Žemė		grunt		0.00	199.71	Ar yra dujų? _____		
Sienos		bet				Pastabos:		
Lubos						X=6056438.23 / Y=581301.79		
Dugnas		bet	1500x3000	3.06	196.65			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	110	Viršus	2.65	197.06	Objektas: _____ _____ _____ _____
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 2	PE	Išorinis	110	Viršus	2.65	197.06	
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 3	PE	Išorinis	110	Viršus	2.65	197.06	
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 4	PE	Išorinis	110	Viršus	2.65	197.06	
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 8		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 9		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 10		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 11		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 12		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
				Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)	1GKV-901 (geodezavimo kv. paž. Nr.)	(parašas)	2022-06-20 (data)
				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(geodezavimo kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(geodezavimo kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)