





Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: met., 7 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	670				197.42	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		197.42	Ar yra dujų?		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos								X=6055801.15 / Y=581412.50		
Dugnas		bet	1500		2.28		195.14			
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	Išorinis	100	Viršus	1.89	195.53			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 2	PE	Išorinis	110	Viršus	1.89	195.53			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					

Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)		
	1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2022-03-09 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)