

Vilnius, Rodūnios kel. 2
(adresas)


Vandentiekio šulinys
(įrenginio pavadinimas)

68
 (irenginio numeris)
 76310331
 (LKS-94 M 1: 500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				184.88
Žemė		asf			0.00		184.88
Sienos		bet					
Lubos		bet	700		0.60		184.28
Dugnas		bet	3000		2.76		182.12
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis		Viršus	1.94	182.94
			Vidinis	225	Apačia	2.16	182.72
	Nr. 2	PE	Išorinis		Viršus	1.97	182.91
			Vidinis	75	Apačia	2.04	182.84
	Nr. 2a	PE	Išorinis		Viršus	1.15	183.73
			Vidinis	75	Apačia	1.22	183.66
	Nr. 3	PE	Išorinis		Viršus	1.94	182.94
			Vidinis	225	Apačia	2.16	182.72
	Nr. 5	PVC	Išorinis		Viršus	1.11	183.77
			Vidinis	50	Apačia	1.16	183.72
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 7
(medžiaga, kiekis)

Ar vra vandens? Taip

Ar vra duiju? Ne

Pastabos:

X = 6055861.36; Y = 582501.64

Objektas:
Vilnius, Rodūnios kel. 2

Matavimus	
atliko	

Matavimus

Matavimus

		
1CKV-630	2022-07-14	
(geodezītīnko kv.puž.Nr.)	(parašas)	(data)
(varšas ir pavārš)		
(geodezītīnko kv.puž.Nr.)	(parašas)	(data)
(varšas ir pavārš)		
(geodezītīnko kv.puž.Nr.)	(parašas)	(data)