

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	600				199.74
Žemė		grunt			0.00		199.74
Sienos		glžb					
Lubos							
Dugnas		glžb	2000		4.00		195.74
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	315	Viršus	3.36	196.38
			Vidinis		Apačia	3.68	196.07
	Nr. 2	PE	Išorinis	315	Viršus	3.36	196.38
			Vidinis		Apačia	3.68	196.07
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6055575.57; Y = 584813.46

Objektas:

E. Galdikas
(vardas ir pavardė)

1GKV-38
(geodezininko
kv. paž. Nr.)

(parašas)

2021-11-16
(data)

Matavimus atliko

Matavimus atliko

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko
kv. paž. Nr.)

(parašas)

(data)