

Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				109.30
Žemė		grunt			0.00		109.30
Sienos		glžb					
Lubos		glžb	1000		0.71		108.59
Dugnas		bet	1000		1.43		107.87
	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.50	107.80
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.50	107.80
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.23	108.07
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 4
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6063365.70; Y = 582301.55

Objektas:

LIETUVOS RESPUBLIKA

UAB

„Geodezinis standartas“

VILNIUS

Matavimus atliko

A. Paškauskas
(vardas ir pavardė)

1GKV-405
(geodezininko kv.paž.Nr.)

[Parasas]
(parašas)

2023-12-12
(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(data)