| Vandentiekis | Vandentiekio šulinys | 13 |
|---|---|---|
| (inžinerinio tinklo pavadinimas) | (įrenginio pavadinimas) | (įrenginio numeris) |

| Studentų g., Vilnius | 76320145 |
|---|---|
| (adresas) | (LKS-94 M 1:500 plano numeris) |

## ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

Vertikalinis




Horizontalinis




## SĄSAJOS SCHEMA




| Pavadinimas | Medžiaga | Skersmuo arba matm., mm | | Atstumas nuo dangčio, m | | Altitudė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dangtis | ket | 650 | | | | 101.09 |
| Žemė | asf | | | 0.00 | | 101.09 |
| Sienos | glžb | | | | | |
| Lubos | glžb | 1500 | | 0.67 | | 100.42 |
| Dugnas | bet | 1500 | | 2.27 | | 98.82 |
| Vamzdžiai Nr. 1 | PE | Išorinis | 110 | Viršus | 1.83 | 99.26 |
| | | Vidinis | | Apačia | 1.94 | 99.15 |
| Nr. 2 | PE | Išorinis | 110 | Viršus | 1.83 | 99.26 |
| | | Vidinis | | Apačia | 1.94 | 99.15 |
| Nr. 3 | | Išorinis | | Viršus | | |
| | | Vidinis | | Apačia | | |
| Nr. 4 | | Išorinis | | Viršus | | |
| | | Vidinis | | Apačia | | |
| Nr. 5 | | Išorinis | | Viršus | | |
| | | Vidinis | | Apačia | | |
| Nr. 6 | | Išorinis | | Viršus | | |
| | | Vidinis | | Apačia | | |
| Nr. 7 | | Išorinis | | Viršus | | |
| | | Vidinis | | Apačia | | |
| Nr. 8 | | Išorinis | | Viršus | | |
| | | Vidinis | | Apačia | | |
| Nr. 9 | | Išorinis | | Viršus | | |
| | | Vidinis | | Apačia | | |
| Nr. 10 | | Išorinis | | Viršus | | |
| | | Vidinis | | Apačia | | |
| Nr. 11 | | Išorinis | | Viršus | | |
| | | Vidinis | | Apačia | | |
| Nr. 12 | | Išorinis | | Viršus | | |
| | | Vidinis | | Apačia | | |

Lipynės: 6
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6063079.22; Y = 581200.30

Objektas:

| Matavimus atliko | J.Kašėta (var | | |
|---|---|---|---|
| | 1GKV-395 (geodezininko kv.paž.Nr.) | | 2023-11-22 (data) |
| Matavimus atliko | (vardas ir pavardė) | | |
| | (geodezininko kv.paž.Nr.) | (parašas) | (data) |
| Matavimus atliko | (vardas ir pavardė) | | |
| | (geodezininko kv.paž.Nr.) | (parašas) | (data) |