

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)

13

(irenginio numeris)



(adresas)

76320226

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>kopėčios</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				95.85	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		95.85	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		glžb	3400x3300		0.94		94.91	X = 6062047.94; Y = 581429.58		
Dugnas		bet	3400x3300		3.04		92.81			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	355	Viršus	2.44	93.41			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 2	PE	Išorinis	250	Viršus	2.44	93.41			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 3	ket	Išorinis	150	Viršus	2.59	93.26			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4	ket	Išorinis	100	Viršus	2.59	93.26			
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	G. Šidiškis (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-154 (geodezrininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2021-10-29 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezrininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezrininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezrininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						