




S.Skapo g., Vilniaus m.
(adresas)

76320273
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Alitudė		Lipynės: _____ nėra (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket		150				95.96		Ar yra vandens? _____ Ne		
Žemė		bet				0.00		95.96		Ar yra dujų? _____ Ne		
Sienos										Pastabos: X=6061551.66/Y=583018.63		
Lubos												
Dugnas												
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	32	Viršus							
			Vidinis		Apacia	1.95	94.01					
	Nr. 2	PE	Išorinis	32	Viršus							
			Vidinis		Apacia	1.95	94.01					
	Nr. 3	PE	Išorinis	32	Viršus							
			Vidinis		Apacia	1.93	94.03					
	Nr. 4	PE	Išorinis	32	Viršus							
			Vidinis		Apacia	1.93	94.03					
	Nr. 5	PE	Išorinis	32	Viršus							
			Vidinis		Apacia	1.93	94.03					
	Nr. 6	PE	Išorinis	32	Viršus							
			Vidinis		Apacia	1.93	94.03					
Nr. 7		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	Algirdas Diska (vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apacia					IGKV-470 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2021-08-13 (data)	
Nr. 8		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko				
		Vidinis		Apacia								
Nr. 9		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko				
		Vidinis		Apacia								
Nr. 10		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(geodezininko kv. paž. Nr.)			
		Vidinis		Apacia					(parašas)	(data)		
Nr. 11		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko				
		Vidinis		Apacia								
Nr. 12		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(geodezininko kv. paž. Nr.)			
		Vidinis		Apacia					(parašas)	(data)		