




ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ nėra (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	150				95.99	Ar yra vandens? _____ Ne		
Žemė		bet			0.00		95.99	Ar yra dujų? _____ Ne		
Sienos								Pastabos: X=6061551.08/Y=583018.66		
Lubos										
Dugnas										
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	32	Viršus		94.01			
			Vidinis		Apačia	1.98				
	Nr. 2	PE	Išorinis	32	Viršus		94.01			
			Vidinis		Apačia	1.98				
	Nr. 3	PE	Išorinis	32	Viršus		94.03			
			Vidinis		Apačia	1.96				
	Nr. 4	PE	Išorinis	32	Viršus		94.03	Objektas: _____		
			Vidinis		Apačia	1.96			_____	
	Nr. 5	PE	Išorinis	32	Viršus		94.03	_____		
			Vidinis		Apačia	1.96			_____	
	Nr. 6	PE	Išorinis	32	Viršus		94.03	_____		
			Vidinis		Apačia	1.96				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Algirdas Diska (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)  2021-08-13 (parašas) (data)		
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.) (parašas) (data)		
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.) (parašas) (data)		
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.) (parašas) (data)		
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.) (parašas) (data)		
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.) (parašas) (data)		