

(adresas)

(irenginio pavadinimas)

3



(irenginio numeris)

76320275

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 9 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				94.22	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		žv			0.00		94.22	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1500		0.56		93.66	X = 6061547.64; Y = 583733.15		
Dugnas		bet	1500		2.59		91.63			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	32	Viršus	2.20	92.02			
			Vidinis		Apačia	2.23	91.99			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.20	93.02			
			Vidinis		Apačia	1.31	92.91			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						

Objektas:

UAB
"Geodezinis
standartas"

Matavimus
atliko

1GKV-405
(geodezininko
kv.paž.Nr.)

A. Paškauskas
(vardas ir pavardė)

2023-11-09
(data)

Matavimus
atliko

Matavimus
atliko