

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	700				138.75
Žemė		asf			0.00		138.75
Sienos		bet					
Lubos		bet	1500				
Dugnas		bet	1500		3.66		135.09
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	Išorinis	300	Viršus	3.71	135.04
			Vidinis		Apačia	4.01	134.74
	Nr. 2	ker	Išorinis	300	Viršus	3.71	135.04
			Vidinis		Apačia	4.01	134.74
	Nr. 3	PE	Išorinis	250	Viršus	3.76	134.99
			Vidinis		Apačia	4.01	134.74
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 14 (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6061410.97; Y = 581828.55

Objektas:

Matavimus atliko	M. Tenikaitis (vardas ir pavardė)		
	1GKV-369 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2021-12-09 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)