


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>met. 8</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	700				114.46	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt					114.46	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos								X = 6060928.67; Y = 584132.18		
Dugnas		bet	1500		2.45		112.01			
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	Išorinis	150	Viršus	2.15	112.31			
			Vidinis		Apačia	2.30				
	Nr. 2	ket	Išorinis	150	Viršus	2.15	112.31			
			Vidinis		Apačia	2.30				
	Nr. 3	PE	Išorinis	110	Viršus	2.15	112.31			
			Vidinis		Apačia	2.26				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						

Matavimus atliko	Edvin Žukovski (vardas ir pavardė)		
	1GKV-1655 (godežininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-03-10 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(godežininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(godežininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)