

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				136.57
Žemė		asf			0.00		136.57
Sienos		glžb					
Lubos		glžb	2000		0.70		135.87
Dugnas		bet	2000		2.33		134.24
Vamzdžiai	Nr. 1	pln	Išorinis	100	Viršus	1.96	134.61
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 2	pln	Išorinis	100	Viršus	1.96	134.61
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 3	PE	Išorinis	110	Viršus	1.96	134.61
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4	PE	Išorinis	110	Viršus	1.96	134.61
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			

Lipynės: 6

(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6060546.19; Y = 582400.39

Objektas:

LIETUVOS RESPUBLIKA

UAB

"Geodezinis standartas"

VILNIUS

Matavimus atliko

A. Paškauskas
(vardas ir pavardė)

1 GKX-405
(geodezininko kv.paž.Nr.)

2023-05-10
(data)

Matavimus atliko

Matavimus atliko